ICIA | CÓDIGOS DE ERROR DE AIRE ACONDICIONADO

Daikin A1

VRV IV Heat Pump

Falla de PCB / placa electrónica de unidad interior

Posibles causas

Configuración incorrecta, pieza incompatible o una anomalía de memoria o control.

Orientación inicial

Registrá el modelo y si hubo un cambio de placa o un corte de energía. Consultá el procedimiento del fabricante antes de cambiar parámetros.

Confirmá el modelo y el manual del fabricante antes de intervenir.

Abrir esta ficha en ICIA

Conocé el curso de Aire Inverter