ICIA | CÓDIGOS DE ERROR DE AIRE ACONDICIONADO

Midea AA1

V8 Mini R410A VRF – unidad exterior

Driver inverter no coincide con la placa principal

Posibles causas

Problema en el accionamiento, en el compresor o en las condiciones que activan la protección.

Orientación inicial

Registrá si sucede al arrancar o después de unos minutos. La secuencia y el modelo ayudan al técnico a identificar el bloque que debe revisar.

Confirmá el modelo y el manual del fabricante antes de intervenir.

Abrir esta ficha en ICIA

Conocé el curso de Aire Inverter