ICIA | CÓDIGOS DE ERROR DE AIRE ACONDICIONADO

Daikin UF-01

VRV EMERION Heat Recovery

Error de comprobación de cableado

Posibles causas

Las causas dependen de la serie y de la condición exacta indicada por el fabricante.

Orientación inicial

Anotá el modelo completo, el código tal como aparece y cuándo se presenta. Usá el manual específico para orientar el diagnóstico.

Confirmá el modelo y el manual del fabricante antes de intervenir.

Abrir esta ficha en ICIA

Conocé el curso de Aire Inverter