ICIA | CÓDIGOS DE ERROR DE AIRE ACONDICIONADO

# York E4

Aire acondicionado

## Sensor T2B

### Posibles causas

Sonda fuera de rango, conector flojo o cableado del sensor dañado.

### Orientación inicial

Anotá si el error aparece al encender o después de funcionar. Identificá en el manual qué sensor señala el código para que el técnico pueda verificarlo.

Confirmá el modelo y el manual del fabricante antes de intervenir.

---

Abrir esta ficha en ICIA

Conocé el curso de Aire Inverter