ICIA | CÓDIGOS DE ERROR DE AIRE ACONDICIONADO

Mundoclima E6

Multisplit H3M/H6M

Error comunicación interior/exterior

Posibles causas

Pérdida de alimentación, una conexión incorrecta o una falla en el circuito de comunicación entre los componentes indicados.

Orientación inicial

Identificá en el manual si el código se refiere a las unidades, a un mando o a módulos internos. Si corresponde a las dos unidades, registrá si ambas arrancan y si el aviso empezó tras una instalación, un corte de luz o una reparación.

Confirmá el modelo y el manual del fabricante antes de intervenir.

Abrir esta ficha en ICIA

Conocé el curso de Aire Inverter