ICIA | CÓDIGOS DE ERROR DE AIRE ACONDICIONADO

Midea 1b01

V8 Mini R410A VRF – unidad exterior

Error de válvula de expansión electrónica #1

Posibles causas

Las causas dependen de la serie y de la condición exacta indicada por el fabricante.

Orientación inicial

Anotá el modelo completo, el código tal como aparece y cuándo se presenta. Usá el manual específico para orientar el diagnóstico.

Confirmá el modelo y el manual del fabricante antes de intervenir.

Abrir esta ficha en ICIA

Conocé el curso de Aire Inverter