ICIA | CÓDIGOS DE ERROR DE AIRE ACONDICIONADO

# Daikin L8

VRV EMERION Heat Recovery

## Sobrecorriente del compresor inverter

### Posibles causas

Problema en el accionamiento, en el compresor o en las condiciones que activan la protección.

### Orientación inicial

Registrá si sucede al arrancar o después de unos minutos. La secuencia y el modelo ayudan al técnico a identificar el bloque que debe revisar.

Confirmá el modelo y el manual del fabricante antes de intervenir.

---

Abrir esta ficha en ICIA

Conocé el curso de Aire Inverter