ICIA | CÓDIGOS DE ERROR DE AIRE ACONDICIONADO

Daikin L8

Split / Inverter 15-19 Series

Sobrecorriente del compresor inverter

Posibles causas

Problema en el accionamiento, en el compresor o en las condiciones que activan la protección.

Orientación inicial

Registrá si sucede al arrancar o después de unos minutos. La secuencia y el modelo ayudan al técnico a identificar el bloque que debe revisar.

Confirmá el modelo y el manual del fabricante antes de intervenir.

Abrir esta ficha en ICIA

Conocé el curso de Aire Inverter