ICIA | CÓDIGOS DE ERROR DE AIRE ACONDICIONADO

# Universal LED rojo+verde intermitentes

Aire acondicionado

## Falla motor PG

### Posibles causas

Las causas dependen de la serie y de la condición exacta indicada por el fabricante.

### Orientación inicial

Anotá el modelo completo, el código tal como aparece y cuándo se presenta. Usá el manual específico para orientar el diagnóstico.

Confirmá el modelo y el manual del fabricante antes de intervenir.

---

Abrir esta ficha en ICIA

Conocé el curso de Aire Inverter